



Goo 鑑定

中古車第三方安全憑證



日本自動車鑑定協会

Japan Automobile Appraisal Association

特定非營利活動法人 日本自動車鑑定協会

本鑑定書所提供之車況報告，僅表述鑑定當時所反應的實際狀況，
並不作為以後將來的品質保證。

Goo 鑑定提供線上查閱功能，提醒您，交易前請將紙本鑑定證書與日本 JAAA 數位鑑定結果比對，
確認第三方鑑定所標示的真實意見。

<http://npo-jaaa.or.jp/zh/download/>



		等級	車輛狀況
車體外觀	外觀狀態 鑑定評價	★★★★★	較明顯的刮痕及凹陷已完整修復，車身可能留有不明顯之刮痕及凹陷。
		★★★★★	較明顯的刮痕及凹陷已修復完成，車身留有不明顯之刮痕及凹陷。
		★★★	車身有明顯的刮痕及凹陷。
		★★	建議不在意車體外觀者可購買之車輛。
		★	需進行整修之車輛。
車體內裝	內裝狀態 鑑定評價	★★★★★	無明顯髒汙，車內觀整潔新穎。
		★★★★★	車內裝有小部分髒汙。
		★★★	車內裝有明顯髒汙。
		★★	建議不在意車子內裝者可購買之車輛。
		★	需進行整修之車輛。
修復歷	無修復歷之鑑定評價		車體結構無異常情況。
	有	輕度	車體骨架之前端或尾端有遭受撞擊之痕跡。
		中度	車體骨架部分有遭受撞擊之痕跡。
		重度	車廂座位附近之車體結構部分有遭受撞擊之痕跡。
機能件	引擎機電類之狀態、故障鑑定評價	正常	主要之引擎機電無故障情況。
		需維修	主要之引擎機電有故障情況。
電瓶電壓	電瓶電壓值狀態鑑定數據。		電壓正常值約為11.5V以上。但電壓正常並不等於電瓶功效，需考量發電機狀況與電瓶使用期限的可堪用度。
冷氣溫度	冷氣出風口溫度狀態鑑定數據。		冷氣出風口正常值約為8度C以內，但出風口溫度數值不等於車內室溫溫度。

1.關於車體外觀分級查定

整修意為，刮傷及凹陷之修復完整狀態。藉由「塗裝」「鈹金」「換新」等程序進行維修作業。

2.關於車內裝分級查定

因年代久遠、平日使用造成之車況變化不包括於分級查定之判斷基準中。

3.關於修復歷的分級查定（參照 1. 2 圖）

關於修復歷的定義，是以一般財團法人，日本自動車鑑定協會JAAA的基礎做為標準，「根據交通事故或是其他的災害、汽車的骨架等產生的瑕疵。或者是有過修復歷，預估商品價值下跌。」


關於修復歷的「輕度」「中度」「重度」來說，是以特定非營利活動法人，日本自動車鑑定協會 JAAA 的基礎做為標準，根據目測來確認衝擊力，並把車體撞擊程度轉達並記錄下來。

4.關於機能件分級查定

檢測項目為以下7項，車輛由停止狀態啟動引擎，並於鑑定當時評估有無明顯異常狀態。引擎、變速箱、傳動軸、防塵套、排氣管（聲音）、空調系統、動力方向盤、電動窗。

嚴重影響車輛運行、對車輛運行有不好之影響或具有危險性時，將不附加此報告。

5.關於儀表鈹里程數：目前僅對鑑定時儀表上顯示的里程數數字做登載，僅揭露，不具保證效力。



U-car Grading Report

自動車鑑定証

本報告所記載的車輛是經由日本自動車鑑定協會 JAAA 的資格持有人，進行嚴格且公平的檢查。以特定非營利活動法人，日本自動車鑑定協會 JAAA 的基礎做為標準，取得品質評價的證明。



車輛產品規格內容

車款・型號	寶馬/BMW 3 Series 328		
出廠日期	2016年	顏色	白
引擎號碼		車身號碼	WBA8E9G59GNU27777
里程表	60,021km	里程數為鑑定時儀表上顯示的數字	
車商名稱	好車多有限公司 (基隆)		
地址	基隆市暖暖區源遠路102巷2號 (三禾倉儲)		

品質等級

外裝	★★★★★	內裝	★★★★★
修復歷	無	泡水	無
機能件	正常	電瓶電壓	11.8V
冷氣溫度	4度		

備註/

外觀、內裝、評價不代表車況總體評價，本車車體主結構是否有拼接接合或本車車身/引擎號碼是否有異常之情事，請查閱背面狀況確認表單。

鑑定日 2020年2月6日



JAAA
日本自動車鑑定協會

Japan Automobile Appraisal Association
特定非營利活動法人 日本自動車鑑定協會

本鑑定書所提供之車況報告，僅表述鑑定當時所反應的實際狀況，並不作為以後將來的品質保證。



Goo 鑑定 狀況確認表單

車商名稱	好車多有限公司 (基隆)	受理號碼	W03120B0609
鑑定日	2020年2月6日	再次鑑定日	

車款・型號	寶馬/BMW 3 Series 328			型式	
車身號碼	WBA8E9G59GNU27777	引擎號碼		出廠日期	2016年
顏色	白	儀表里程數顯示	60,021km		
里程數備註					

品質等級	外觀	*****	內裝	*****	修復歷	無	機能件	正常
外觀 *****	較明顯的刮痕及凹陷已完整修復，車身可能留有不明顯之刮痕及凹陷。							
內裝 *****	無明顯髒汙，車內觀整潔新穎。							
修復歷 無	車體結構無異常情況。							
機能件 正常	主要之引擎機電無故障情況。							

車輛狀態的細節

極小 不滿500日圓硬幣大小的程度	小 不滿卡片大小的程度	中 不滿A 4 尺寸的程度	大 A 4 尺寸以上	少許 5 ~ 6 個	多數 7 個以上
		刮傷 輕微 部分		< 車窗類的狀態 > 前擋玻璃 飛石刮傷 部分	
胎痕深度 1			胎痕深度 1		
凹痕 輕微 部分					
胎痕深度 1			胎痕深度 1		
		磨傷、傷痕 小			

- ① 本狀況確認表單將顯示出鑑定時間點的當下車輛狀態。關於外觀內裝等星級評價不代表車體檢查結構以及機能件之評價。
- ② 本鑑定證書使用期效為進行鑑定日起九十天內，或鑑定里程數未增加超過50公里之情況，申覆效期亦同。
- ③ 本證書僅供委託者對車況的參考，並依照第三方鑑定給予診斷建議，並不作為該車輛買賣合約的擔保內容，亦不作為法律訴訟之文件證物。
- ④ Goo鑑定僅針對簽約車商以及升級版之消費者服務，車商及升級版之消費者同意並依照「Goo鑑定相關規範」行使權利義務。如Goo鑑定結果對於車商產生相關的損害，Goo鑑定無須負擔任何損害賠償責任。

車輛基本資料



車頭



車身號碼



里程表



注意事項版



電瓶電壓



冷氣溫度

