



GOO 鑑定

中古車第三方安全憑證

U-Car Grading Report



日本自動車鑑定協会

Japan Automobile Appraisal Association
特定非営利活動法人 日本自動車鑑定協会



<http://npo-jaaa.or.jp/zh/download/>

GOO 鑑定提供線上查閱功能，提醒您，交易前請將紙本鑑定証書與日本 JAAA 數位鑑定結果比對，
確認第三方鑑定所標示的真實意見。

自動車鑑定証

本報告所記載的車輛是經由日本自動車鑑定協会 JAAA 的資格持有人，進行嚴格且公平的檢查。以特定非營利活動法人，日本自動車鑑定協会 JAAA 的基礎做為標準，取得品質評價的證明。



委託者 Principal			
委託人 / 車商名稱 Principal / Dealer		明龍汽車	
地址 Address		台北市北投區承德路6段505號	
車輛資料 Vehicle Information			
鑑定証號 Inspection number		C77821I2202	
車款・型號 Make / Type		保時捷/PORSCHE Macan 馬肯 S	
出廠日期 Model / Year		2018年	顏色 Colour 深灰
引擎號碼 Engine number			
車身號碼 VIN Code		WP1ZZZ95ZJLB34245	
儀表里程數 Mileage		59,793km	(註：里程數為鑑定時儀表顯示數字)
總結報告 Vehicle Inspection Findings			
修復歷史 Body shell structure inspection		無	外觀钣件更換 Body & Stamping Parts 無
機能件 Machine operation		正常	泡水跡象 Flood damaged trace 無
外觀表現 Body part inspection		★★★★★	內裝表現 Interior inspection ★★★★★
電瓶電壓 Battery voltage		12.5V	冷氣溫度 Air temperature 4度



車體結構圖	
① 後底板&底橫樑 無 ② 右/左後葉子板 無 ③ 右/左側C(D)柱 無 ④ 車頂/內支架 無 ⑤ 右/左側戶定 無 ⑥ 右/左後大樑 無 ⑦ 右/左輪軸 無 ⑧ 右/左側B柱 無 ⑨ 防火牆 無 ⑩ 後尾板 無 ⑪ 右前大樑 無 ⑫ 底盤/前底盤 無 ⑬ 下水箱支架 無	⑬ 下水箱支架 無 ⑭ 水箱箱支架 無 ⑮ 左前大樑 無 ⑯ 避震器座 無 ⑰ 右/左側A柱 無 ⑱ 右/左側側樑 無 ⑲ 右/左劍尾 無 ⑳ 右/左前內龜板 無

★外觀及內裝星級評鑑不代表車況總體評價；車況細節說明，請查閱其他頁次狀況確認表單★



鑑定師 / 許財皓
Master

鑑定日期 / 2021.9.22
Date

注意事項

本鑑定僅針對委託者受鑑定車輛的車況提出報告，並不包括售後保證及保固等服務。
本鑑定所提供之車輛報告，僅表述鑑定當時所進行的評估，並不作為將來品質的保證。
本鑑定僅提供委託者參考，不作為車輛買賣合約之擔保內容，亦不作為法律訴訟文件。

A dark grey Porsche Cayenne is the central focus, parked in a lot. It has a license plate that reads 'AXK5119'. Other vehicles are visible in the background, including a silver car to the left and a white car to the right. The background shows a blue building and some greenery.

- ① 本狀況確認表單將顯示出鑑定時間點的當下車輛狀態。關於外觀內裝等星級評價不代表車體檢查結構以及機能件之評價。
- ② 本鑑定證書使用期效為進行鑑定日起九十天內，或鑑定里程數未增加超過50公里之情況，申覆效期亦同。
- ③ 本證書僅供委託者對車況的參考，並依照第三方鑑定給予診斷建議，並不作為該車輛買賣合約的擔保內容，亦不作為法律訴訟之文件證物。
- ④ Go鑑定僅針對簽約車商以及升級版之消費者服務，車商及升級版之消費者同意並依照「Go鑑定相關規範」行使權利義務。
如Go鑑定結果對於車商產生相關的損害，Go鑑定無須負擔任何損害賠償責任。
特定非營利活動法人 日本自動車鑑定協會

車輛資料 Vehicle Information


鑑定証號 Inspection number	C77821I2202		
車款・型號 Make / Type	保時捷/PORSCHE Macan 馬肯 S		
出廠日期 Model / Year	2018年	顏色 Colour	深灰
引擎號碼 Engine number			
車身號碼 VIN Code	WP1ZZZ95ZJLB34245		
儀表里程數 Mileage	59,793km	(註：里程數為鑑定時儀表顯示數字)	



車頭




車身號碼



儀錶板



車身號碼貼紙



電瓶電壓



冷氣溫度



Goo 鑑定書分級說明 本頁僅供鑑定星級對照參考，並非實際鑑定結果。

		等級	車輛狀況
車體外觀	外觀狀態 鑑定評價	★★★★★	較明顯的刮痕及凹陷已完整修復，車身可能留有不明顯之刮痕及凹陷。
		★★★★	較明顯的刮痕及凹陷已修復完成，車身留有不明顯之刮痕及凹陷。
		★★★	車身有明顯的刮痕及凹陷。
		★★	建議不在意車體外觀者可購買之車輛。
		★	需進行整修之車輛。
車體內裝	內裝狀態 鑑定評價	★★★★★	無明顯髒汙，車內觀整潔新穎。
		★★★★	車內裝有少部分髒汙。
		★★★	車內裝有明顯髒汙。
		★★	建議不在意車子內裝者可購買之車輛。
		★	需進行整修之車輛。
修復歷	無修復歷之鑑定評價		車體結構無異常情況。
	有	輕度	車體骨架之前端或尾端有遭受撞擊之痕跡。
		中度	車體骨架部分有遭受撞擊之痕跡。
		重度	車廂座位附近之車體結構部分有遭受撞擊之痕跡。
機能件	引擎機電類之狀態、故障鑑定評價	正常	主要之引擎機電無故障情況。
		需維修	主要之引擎機電有故障情況。
電瓶電壓	電瓶電壓值 狀態鑑定數據。		電壓正常值約為11.5V以上。但電壓正常並不等於電瓶功效，需考量發電機狀況與電瓶使用期限的可堪用度。
冷氣溫度	冷氣出風口溫度 狀態鑑定數據。		冷氣出風口正常值約為8度C以內，但出風口溫度數值不等於車內室溫溫度。

1.關於車體外觀分級查定

整修意為，刮傷及凹陷之修復完整狀態。藉由「塗裝」「鈑金」「換新」等程序進行維修作業。

2.關於車內裝分級查定

因年代久遠、平日使用造成之車況變化不包括於分級查定之判斷基準中。

3.關於修復歷的分級查定（參照 1. 2 圖）

關於修復歷的定義，是以一般財團法人，日本自動車鑑定協會JAAA的基礎做為標準，「根據交通事故或是其他的災害、汽車的骨架等產生的瑕疵。或者是有過修復歷，預估商品價值下跌。」

關於修復歷的「輕度」「中度」「重度」來說，是以特定非營利活動法人，日本自動車鑑定協會 JAAA 的基礎做為標準，根據目測來確認衝擊力，並把車體撞擊程度轉達並記錄下來。

4.關於機能件分級查定

檢測項目為以下7項，車輛由停止狀態啟動引擎，並於鑑定當時評估有無明顯異常狀態。引擎、變速箱、傳動軸、防塵套、排氣管（聲音）、空調系統、動力方向盤、電動窗。

嚴重影響車輛運行、對車輛運行有不好之影響或具有危險性時，將不附加此報告。

5.關於儀表板里程數：目前僅對鑑定時儀表上顯示的里程數數字做登載，僅揭露，不具保證效力。

