



Goo 鑑定

中古車第三方安全憑證

U-Car Grading Report



日本自動車鑑定協会

Japan Automobile Appraisal Association
特定非営利活動法人 日本自動車鑑定協会



<http://npo-jaaa.or.jp/zh/download/>


Goo 鑑定提供線上查閱功能，提醒您，交易前請將紙本鑑定証書與日本 JAAA 數位鑑定結果比對，確認第三方鑑定所標示的真實意見。

自動車鑑定証

本報告所記載的車輛是經由日本自動車鑑定協会 JAAA 的資格持有人，進行嚴格且公平的檢查。以特定非營利活動法人，日本自動車鑑定協会 JAAA 的基礎做為標準，取得品質評價的證明。



委託者 Principal					
委託人 / 車商名稱 Principal / Dealer		明龍汽車			
地址 Address		台北市北投區承德路6段505號			
車輛資料 Vehicle Information					
鑑定証號 Inspection number		C77422J1702			
車款・型號 Make / Type		馬自達/MAZDA Tribute 邱比特 2.0			
出廠日期 Model / Year		2003年	顏色 Colour		銀灰
引擎號碼 Engine number		22313153C			
車身號碼 VIN Code		22C01338N			
儀表里程數 Mileage		127,528km	(註：里程數為鑑定時儀表顯示數字)		
總結報告 Vehicle Inspection Findings					
修復歷史 Body shell structure inspection		有 輕微	外觀钣件更換 Body & Stamping Parts	無	
機能件 Machine operation		需維修	泡水跡象 Flood damaged trace	無	
外觀表現 Body part inspection		★★★	內裝表現 Interior inspection	★★★★★	
電瓶電壓 Battery voltage		12.5V	冷氣溫度 Air temperature	4度	



車體結構圖		① 後底板&底橫樑 無 ② 右/左後葉子板 無 ③ 右/左側C(D)柱 無 ④ 車頂/內支架 無 ⑤ 右/左側戶定 無 ⑥ 右/左後大樑 無 ⑦ 右/左輪軸 無 ⑧ 右/左側B柱 無 ⑨ 防火牆 無 ⑩ 後尾板 凹痕 ⑪ 右前大樑 無 ⑫ 底盤/前底盤 無 ⑬ 下水箱支架 無	
⑬ 右/左劍尾 無 ⑭ 右/左前內龜板 無 ⑮ 右/左側側樑 無 ⑯ 右/左側A柱 無 ⑰ 避震器座 無 ⑱ 左前大樑 無 ⑲ 上水箱支架 無			

★外觀及內裝星級評鑑不代表車況總體評價；車況細節說明，請查閱其他頁次狀況確認表單★



鑑定師 / 許財皓
Master

鑑定日期 / 2022.10.17
Date

注意事項

本鑑定僅針對委託者受鑑定車輛的車況提出報告，並不包括售後保證及保固等服務。
本鑑定所提供之車輛報告，僅表述鑑定當時所進行的評估，並不作為將來品質的保證。
本鑑定僅提供委託者參考，不作為車輛買賣合約之擔保內容，亦不作為法律訴訟文件。

委託者 Principal			
委託人 / 車商名稱 Principal / Dealer		明龍汽車	
地址 Address		台北市北投區承德路6段505號	
車輛資料 Vehicle Information			
鑑定証號 Inspection number		C77422J1702	
車款 · 型號 Make / Type		馬自達/MAZDA Tribute 邱比特 2.0	
出廠日期 Model / Year		2003年	顏色 Colour 銀灰
引擎號碼 Engine number		22313153C	
車身號碼 VIN Code		22C01338N	
儀表里程數 Mileage		127,528km (註：里程數為鑑定時儀表顯示數字)	



車輛狀態的細節							
極小 不滿500日圓硬幣大小的程度	小 不滿卡片大小的程度	中 不滿A4尺寸的程度	大 A4尺寸以上	少許 5~6個	多數 7個以上		
刮傷 小 飛石刮傷 部分	刮傷 輕微 部分 飛石刮傷 部分	刮傷 中 部分	飛石刮傷 部分			<具修復歷史的地方> 後尾板 凹痕 <特別記載事項> 引擎 漏油 有 引擎燈亮 <車窗類的狀態> 前檔玻璃 飛石刮傷 部分 <內裝特別記載事項> 把手類 磨傷、傷痕 有	
胎痕深度 9			胎痕深度 9 磨損、小				
刮傷、凹痕 小 部分			曾烤漆 有				
刮傷、凹痕 小 部分			曾烤漆 有				
胎痕深度 9			胎痕深度 9				
			曾烤漆 有 刮傷 中 部分				
	刮傷 輕微 部分 邊緣刮傷 有	刮傷 中 部分	凹痕 中				
			磨傷、傷痕 小				

① 本狀況確認表單將顯示出鑑定時間點的當下車輛狀態。關於外觀內裝等星級評價不代表車體檢查結構以及機能件之評價。

② 本鑑定證書使用期效為進行鑑定日起九十天內，或鑑定里程數未增加超過50公里之情況，申覆效期亦同。

③ 本證書僅供委託者對車況的參考，並依照第三方鑑定給予診斷建議，並不作為該車輛買賣合約的擔保內容，亦不作為法律訴訟之文件證物。

④ Goo鑑定僅針對簽約車商以及升級版之消費者服務，車商及升級版之消費者同意並依照「Goo鑑定相關規範」行使權利義務。

如Goo鑑定結果對於車商產生相關的損害，Goo鑑定無須負擔任何損害賠償責任。

特定非營利活動法人 日本自動車鑑定協會

車輛資料 Vehicle Information


鑑定証號 Inspection number	C77422J1702		
車款・型號 Make / Type	馬自達/MAZDA Tribute 邱比特 2.0		
出廠日期 Model / Year	2003年	顏色 Colour	銀灰
引擎號碼 Engine number	22313153C		
車身號碼 VIN Code	22C01338N		
儀表里程數 Mileage	127,528km	(註：里程數為鑑定時儀表顯示數字)	



車頭



車身號碼



儀錶板



車身號碼貼紙



電瓶電壓



冷氣溫度



Goo 鑑定書分級說明 本頁僅供鑑定星級對照參考，並非實際鑑定結果。

		等級	車輛狀況
車體外觀	外觀狀態 鑑定評價	★★★★★	較明顯的刮痕及凹陷已完整修復，車身可能留有不明顯之刮痕及凹陷。
		★★★★	較明顯的刮痕及凹陷已修復完成，車身留有不明顯之刮痕及凹陷。
		★★★	車身有明顯的刮痕及凹陷。
		★★	建議不在意車體外觀者可購買之車輛。
		★	需進行整修之車輛。
車體內裝	內裝狀態 鑑定評價	★★★★★	無明顯髒汙，車內觀整潔新穎。
		★★★★	車內裝有少部分髒汙。
		★★★	車內裝有明顯髒汙。
		★★	建議不在意車子內裝者可購買之車輛。
		★	需進行整修之車輛。
修復歷	無修復歷之鑑定評價		車體結構無異常情況。
	有	輕度	車體骨架之前端或尾端有遭受撞擊之痕跡。
		中度	車體骨架部分有遭受撞擊之痕跡。
		重度	車廂座位附近之車體結構部分有遭受撞擊之痕跡。
機能件	引擎機電類之狀態、故障鑑定評價	正常	主要之引擎機電無故障情況。
		需維修	主要之引擎機電有故障情況。
電瓶電壓	電瓶電壓值 狀態鑑定數據。		電壓正常值約為11.5V以上。但電壓正常並不等於電瓶功效，需考量發電機狀況與電瓶使用期限的可堪用度。
冷氣溫度	冷氣出風口溫度 狀態鑑定數據。		冷氣出風口正常值約為8度C以內，但出風口溫度數值不等於車內室溫溫度。

1.關於車體外觀分級查定

整修意為，刮傷及凹陷之修復完整狀態。藉由「塗裝」「鈑金」「換新」等程序進行維修作業。

2.關於車內裝分級查定

因年代久遠、平日使用造成之車況變化不包括於分級查定之判斷基準中。

3.關於修復歷的分級查定（參照 1. 2 圖）

關於修復歷的定義，是以一般財團法人，日本自動車鑑定協會JAAA的基礎做為標準，「根據交通事故或是其他的災害、汽車的骨架等產生的瑕疵。或者是有過修復歷，預估商品價值下跌。」

關於修復歷的「輕度」「中度」「重度」來說，是以特定非營利活動法人，日本自動車鑑定協會 JAAA 的基礎做為標準，根據目測來確認衝擊力，並把車體撞擊程度轉達並記錄下來。

4.關於機能件分級查定

檢測項目為以下7項，車輛由停止狀態啟動引擎，並於鑑定當時評估有無明顯異常狀態。引擎、變速箱、傳動軸、防塵套、排氣管（聲音）、空調系統、動力方向盤、電動窗。

嚴重影響車輛運行、對車輛運行有不好之影響或具有危險性時，將不附加此報告。

5.關於儀表板里程數：目前僅對鑑定時儀表上顯示的里程數數字做登載，僅揭露，不具保證效力。

