



# Goo 鑑定

## 中古車第三方安全憑證

### U-Car Grading Report



日本自動車鑑定協会

Japan Automobile Appraisal Association  
特定非営利活動法人 日本自動車鑑定協会



<http://npo-jaaa.or.jp/zh/download/>

Goo 鑑定提供線上查閱功能，提醒您，交易前請將紙本鑑定証書與日本 JAAA 數位鑑定結果比對，確認第三方鑑定所標示的真實意見。

# 自動車鑑定証

本報告所記載的車輛是經由日本自動車鑑定協会 JAAA 的資格持有人，進行嚴格且公平的檢查。以特定非營利活動法人，日本自動車鑑定協会 JAAA 的基礎做為標準，取得品質評價的證明。



|                                         |  |                                     |                                 |                                                                                    |
|-----------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>委託者 Principal</b>                    |  |                                     |                                 |  |
| 委託人 / 車商名稱<br>Principal / Dealer        |  | 明龍汽車                                |                                 |                                                                                    |
| 地址<br>Address                           |  | 台北市北投區承德路6段505號                     |                                 |                                                                                    |
| <b>車輛資料 Vehicle Information</b>         |  |                                     |                                 |                                                                                    |
| 鑑定証號<br>Inspection number               |  | C77422J2401                         |                                 |                                                                                    |
| 車款・型號<br>Make / Type                    |  | 瑪莎拉蒂/MASERATI Quattroporte 誇座波特 3.8 |                                 |                                                                                    |
| 出廠日期<br>Model / Year                    |  | 2014年                               | 顏色<br>Colour                    | 紅                                                                                  |
| 引擎號碼<br>Engine number                   |  |                                     |                                 |                                                                                    |
| 車身號碼<br>VIN Code                        |  | ZAMPP56B001095752                   |                                 |                                                                                    |
| 儀表里程數<br>Mileage                        |  | 64,298km                            | ( 註：里程數為鑑定時儀表顯示數字 )             |                                                                                    |
| <b>總結報告 Vehicle Inspection Findings</b> |  |                                     |                                 |                                                                                    |
| 修復歷史<br>Body shell structure inspection |  | 有 輕微                                | 外觀钣件更換<br>Body & Stamping Parts | 無                                                                                  |
| 機能件<br>Machine operation                |  | 正常                                  | 泡水跡象<br>Flood damaged trace     | 無                                                                                  |
| 外觀表現<br>Body part inspection            |  | ★★★★★                               | 內裝表現<br>Interior inspection     | ★★★★★                                                                              |
| 電瓶電壓<br>Battery voltage                 |  | 12.2V                               | 冷氣溫度<br>Air temperature         | 3度                                                                                 |

|                |                |                  |               |
|----------------|----------------|------------------|---------------|
| <b>車體結構圖</b>   |                |                  |               |
| ① 後底板&底橫樑<br>無 | ② 右/左後葉子板<br>無 | ③ 右/左側C(D)柱<br>無 | ④ 車頂/內支架<br>無 |
| ⑤ 右/左側戶定<br>無  | ⑥ 右/左後大樑<br>無  | ⑦ 右/左輪軸<br>無     | ⑧ 右/左側B柱<br>無 |
| ⑨ 防火牆<br>無     | ⑩ 後尾板<br>鈹金痕跡  | ⑪ 右前大樑<br>無      | ⑫ 底盤/前底盤<br>無 |
| ⑬ 下水箱支架<br>無   | ⑭ 上水箱支架<br>無   | ⑮ 左前大樑<br>無      | ⑯ 避震器座<br>無   |
| ⑰ 右/左側A柱<br>無  | ⑱ 右/左側內飾板<br>無 | ⑲ 右/左側尾<br>無     | ⑳ 右/左側側樑<br>無 |

★外觀及內裝星級評鑑不代表車況總體評價；車況細節說明，請查閱其他頁次狀況確認表單★



鑑定師 / 許財皓  
Master

鑑定日期 / 2022.10.24  
Date

## 注意事項

本鑑定僅針對委託者受鑑定車輛的車況提出報告，並不包括售後保證及保固等服務。  
本鑑定所提供之車輛報告，僅表述鑑定當時所進行的評估，並不作為將來品質的保證。  
本鑑定僅提供委託者參考，不作為車輛買賣合約之擔保內容，亦不作為法律訴訟文件。

## 委託者 Principal

委託人 / 車商名稱  
Principal / Dealer

明龍汽車

地址

Address

台北市北投區承德路6段505號

## 車輛資料 Vehicle Information

鑑定証號

Inspection number

C77422J2401

車款・型號

Make / Type

瑪莎拉蒂/MASERATI Quattroporte 誇座波特 3.8

出廠日期

Model / Year

2014年

顏色

Colour

紅

引擎號碼

Engine number

車身號碼

VIN Code

ZAMPP56B001095752

儀表里程數

Mileage

64,298km

(註：里程數為鑑定時儀表顯示數字)



## 車輛狀態的細節

| 極小<br>不滿500日圓硬幣大小的程度 | 小<br>不滿卡片大小的程度 | 中<br>不滿A4尺寸的程度 | 大<br>A4尺寸以上 | 少許<br>5~6個                                             | 多數<br>7個以上 |
|----------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 曾烤漆 有                | 飛石刮傷 部分        | 飛石刮傷 部分        | 曾烤漆 有       | <具修復歷史的地方><br>後尾板 鍍金痕跡<br><br><車窗類的狀態><br>前檔玻璃 飛石刮傷 部分 |            |
| 胎痕深度 9               |                |                | 胎痕深度 9      |                                                        |            |
|                      |                |                | 曾烤漆 有       |                                                        |            |
|                      |                |                |             |                                                        |            |
|                      |                |                | 曾烤漆 有       |                                                        |            |
| 胎痕深度 9               |                |                | 胎痕深度 9      |                                                        |            |
| 曾烤漆 有                |                |                | 曾烤漆 有       |                                                        |            |
|                      | 曾烤漆 有          |                | 鍍金痕跡 有      |                                                        |            |
|                      |                |                | 磨傷、傷痕 小     |                                                        |            |
|                      |                |                | 龜裂、磨傷 小     |                                                        |            |
| 龜裂、磨傷 中              |                |                |             |                                                        |            |
|                      |                |                |             |                                                        |            |
|                      |                |                |             |                                                        |            |

① 本狀況確認表單將顯示出鑑定時間點的當下車輛狀態。關於外觀內裝等星級評價不代表車體檢查結構以及機能件之評價。

② 本鑑定證書使用期效為進行鑑定日起九十天內，或鑑定里程數未增加超過50公里之情況，申覆效期亦同。

③ 本證書僅供委託者對車況的參考，並依照第三方鑑定給予診斷建議，並不作為該車輛買賣合約的擔保內容，亦不作為法律訴訟之文件證物。

④ Goo鑑定僅針對簽約車商以及升級版之消費者服務，車商及升級版之消費者同意並依照「Goo鑑定相關規範」行使權利義務。

如Goo鑑定結果對於車商產生相關的損害，Goo鑑定無須負擔任何損害賠償責任。

特定非營利活動法人 日本自動車鑑定協會

## 車輛資料 Vehicle Information


|                           |                                     |                   |   |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 鑑定証號<br>Inspection number | C77422J2401                         |                   |   |
| 車款・型號<br>Make / Type      | 瑪莎拉蒂/MASERATI Quattroporte 誇座波特 3.8 |                   |   |
| 出廠日期<br>Model / Year      | 2014年                               | 顏色<br>Colour      | 紅 |
| 引擎號碼<br>Engine number     |                                     |                   |   |
| 車身號碼<br>VIN Code          | ZAMPP56B001095752                   |                   |   |
| 儀表里程數<br>Mileage          | 64,298km                            | (註：里程數為鑑定時儀表顯示數字) |   |




車頭



車身號碼



儀錶板



車身號碼貼紙



電瓶電壓



冷氣溫度



# Goo 鑑定書分級說明 本頁僅供鑑定星級對照參考，並非實際鑑定結果。

|      |                    | 等級    | 車輛狀況                                               |
|------|--------------------|-------|----------------------------------------------------|
| 車體外觀 | 外觀狀態<br>鑑定評價       | ★★★★★ | 較明顯的刮痕及凹陷已完整修復，車身可能留有不明顯之刮痕及凹陷。                    |
|      |                    | ★★★★  | 較明顯的刮痕及凹陷已修復完成，車身留有不明顯之刮痕及凹陷。                      |
|      |                    | ★★★   | 車身有明顯的刮痕及凹陷。                                       |
|      |                    | ★★    | 建議不在意車體外觀者可購買之車輛。                                  |
|      |                    | ★     | 需進行整修之車輛。                                          |
| 車體內裝 | 內裝狀態<br>鑑定評價       | ★★★★★ | 無明顯髒汙，車內觀整潔新穎。                                     |
|      |                    | ★★★★  | 車內裝有少部分髒汙。                                         |
|      |                    | ★★★   | 車內裝有明顯髒汙。                                          |
|      |                    | ★★    | 建議不在意車子內裝者可購買之車輛。                                  |
|      |                    | ★     | 需進行整修之車輛。                                          |
| 修復歷  | 無修復歷之鑑定評價          |       | 車體結構無異常情況。                                         |
|      | 有                  | 輕度    | 車體骨架之前端或尾端有遭受撞擊之痕跡。                                |
|      |                    | 中度    | 車體骨架部分有遭受撞擊之痕跡。                                    |
|      |                    | 重度    | 車廂座位附近之車體結構部分有遭受撞擊之痕跡。                             |
| 機能件  | 引擎機電類之狀態、故障鑑定評價    | 正常    | 主要之引擎機電無故障情況。                                      |
|      |                    | 需維修   | 主要之引擎機電有故障情況。                                      |
| 電瓶電壓 | 電瓶電壓值<br>狀態鑑定數據。   |       | 電壓正常值約為11.5V以上。但電壓正常並不等於電瓶功效，需考量發電機狀況與電瓶使用期限的可堪用度。 |
| 冷氣溫度 | 冷氣出風口溫度<br>狀態鑑定數據。 |       | 冷氣出風口正常值約為8度C以內，但出風口溫度數值不等於車內室溫溫度。                 |

## 1.關於車體外觀分級查定

整修意為，刮傷及凹陷之修復完整狀態。藉由「塗裝」「鈹金」「換新」等程序進行維修作業。

## 2.關於車內裝分級查定

因年代久遠、平日使用造成之車況變化不包括於分級查定之判斷基準中。

## 3.關於修復歷的分級查定（參照 1. 2 圖）

關於修復歷的定義，是以一般財團法人，日本自動車鑑定協會JAAA的基礎做為標準，「根據交通事故或是其他的災害、汽車的骨架等產生的瑕疵。或者是有過修復歷，預估商品價值下跌。」

關於修復歷的「輕度」「中度」「重度」來說，是以特定非營利活動法人，日本自動車鑑定協會 JAAA 的基礎做為標準，根據目測來確認衝擊力，並把車體撞擊程度轉達並記錄下來。

## 4.關於機能件分級查定

檢測項目為以下7項，車輛由停止狀態啟動引擎，並於鑑定當時評估有無明顯異常狀態。引擎、變速箱、傳動軸、防塵套、排氣管（聲音）、空調系統、動力方向盤、電動窗。

嚴重影響車輛運行、對車輛運行有不好之影響或具有危險性時，將不附加此報告。

## 5.關於儀表板里程數：目前僅對鑑定時儀表上顯示的里程數數字做登載，僅揭露，不具保證效力。

