



# 台灣超級鑑定

第三方車輛鑑定報告書  
TSI Vehicle Appraisal Report

台灣高級車鑑定單位



<https://tsi2022.com/>

TSI 鑑定提供線上查詢服務，建議將紙本報告書與TSI數位報告書做交互比對，以確保鑑定報告書的準確性。



## TSI Vehicle Appraisal Report

# 高級車鑑定報告書

TSI鑑定報告書皆由資深鑑定師嚴格查驗，以取得公正公開透明的車況報告。

## 委託人

委託人/車商名稱: 明龍汽車

地址: 台北市北投區承德路六段505號

## 車輛資訊

報告書序號: 2410233699

品牌/車型: 馬自達 CX-5

出廠年份: 2023 颜色: 白色

車身號碼: JM7KF2W7A10883699

引擎號碼:

儀表里程數: 8397 km

註: 里程數以實車現況為主



## 鑑定報告

外觀評價: A

內裝評價: A

修復痕跡: 無

泡水痕跡: 無

引擎機件: 正常

冷氣溫度: 2°C

電瓶電壓: 12.6V

外觀鈑件更換: 無

外觀及內裝等級不代表車況總評分，詳細車況請參考其他頁次作為依據

## 注意事項

- 鑑定報告書只針對委託人作車況鑑定報告使用，不包括保修及保固保證。
- 鑑定報告書儀表里程皆以鑑定師實車現況登記為主，不具保證效力。
- 鑑定報告書不作為背書使用，亦不作為法律訴訟文件。



鑑定師: 鄭宇軒

鑑定日期: 2023-10-24



台灣超級鑑定  
TAIWAN SUPER IDENTIFICATION



<https://tsi2022.com/>

## 車輛資訊

報告書序號: 2410233699

品牌/車型: 馬自達 CX-5

出廠年份: 2023 颜色: 白色

車身號碼: JM7KF2W7A10883699


引擎號碼:

儀表里程數: 8397 km

註: 里程數以實車現況為主



## 車體狀態細節-外觀

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
|  | A1 左前葉子板               | B1 右前葉子板<br>烤漆:有       |
|  | A2 左前門                 | B2 右前門<br>烤漆:有         |
|  | A3 左後門                 | B3 右後門                 |
|  | A4 左戶定                 | B4 右戶定<br>钣烤:有         |
|  | A5 左前輪胎/左前輪框<br>胎紋深度:9 | B5 右前輪胎/右前輪框<br>胎紋深度:9 |
|  | A6 左後輪胎/左後輪框<br>胎紋深度:9 | B6 右後輪胎/右後輪框<br>胎紋深度:9 |
|  | A7 左後葉子板               | B7 右後葉子板               |
|  | 1 前保桿                  | 4 車頂                   |
|  | 2 引擎蓋                  | 5 行李箱蓋                 |
|  | 3 前擋風玻璃                | 6 後保桿                  |

外觀損傷大小說明  
微: 不滿一指大小的程度  
小: 不滿一手掌大小的程度  
中: 不滿兩手掌大小的程度  
大: 兩手掌大小以上的程度


其他說明:  
【註記】

- 鑑定報告書儀表里程以鑑定師實車現況登記為主，不具保證效力。
- 鑑定報告書有效期為鑑定當日起至九十天或里程數50公里內為參考依據，超過即須重新鑑定。
- 汽車引擎、變速箱、電機、電子消耗性零件不在鑑定範圍。
- 鑑定報告書僅代表當日鑑定現況，不代表日後延伸之零件故障或損壞情形，本公司不負擔賠償之責任。
- 車輛里程正確性以當日實車現況為主不做里程數保證，為提升里程正確性本公司備有專業汽車診斷儀器，用來讀取車輛現況公里數做為參考之依據。




台灣 超 級 鑑 定  
TAIWAN SUPER IDENTIFICATION

### 車體狀態細節-內裝



|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| A1 左前座<br><small>磨損:小</small> | B1 右前座     |
| A2 左後座                        | B2 右後座     |
| A3 左前門飾板                      | B3 右前門飾板   |
| A4 左後門飾板                      | B4 右後門飾板   |
| 1 方向盤<br><small>磨損:小</small>  | 4 地毯       |
| 2 儀表板                         | 5 車頂蓬      |
| 3 扶手/排檔桿                      | 6 後行李箱/音響架 |

### 車體結構



|         |           |                |
|---------|-----------|----------------|
| 1 下水箱支架 | 9 防火牆     | 17 左後輪拱        |
| 2 上水箱支架 | 10 左前避震器座 | 18 右後輪拱        |
| 3 左前大樑  | 11 右前避震器座 | 19 左C、D柱       |
| 4 右前大樑  | 12 左A柱    | 20 右C、D柱       |
| 5 左劍尾   | 13 右A柱    | 21 底盤/前底盤      |
| 6 右劍尾   | 14 車頂內支架  | 22 左B柱         |
| 7 左前內龜板 | 15 後底板    | 23 右B柱         |
| 8 右前內龜板 | 16 底橫樑    | 24 後尾板         |
|         |           | 25 左後大樑        |
|         |           | 26 右後大樑        |
|         |           | 27 左側側樑        |
|         |           | 28 右側側樑        |
|         |           | 29 左後內龜板/右後內龜板 |

## 車輛資訊-實車照片



車頭



儀表板



車身號碼



車身號碼2



冷氣溫度



電瓶電壓



引擎室



車尾



## 車輛資訊-電腦檢測報告

\*電腦診斷為鑑定額外收費項目\*


此次鑑定不支援



台灣 超 級 鑑 定  
TAIWAN SUPER IDENTIFICATION

## TSI鑑定報告書等級參考說明

|      |            | 等級  | 車輛狀況                            |
|------|------------|-----|---------------------------------|
| 車輛外觀 | 外觀評價       | A   | 車身外觀原鈑件。                        |
|      |            | B   | 車身外觀鈑件有更換。                      |
|      |            | C   | 車體結構有受損。                        |
|      |            | D   | 車體結構有受損或熔接更換。                   |
|      |            | E   | 車體結構嚴重損傷或是接合車。                  |
| 車輛內裝 | 內裝評價       | A   | 車輛內裝乾淨整潔。                       |
|      |            | B   | 車輛內裝有使用痕跡。                      |
|      |            | C   | 車輛內裝有明顯髒污、破損。                   |
|      |            | D   | 車輛內裝有多處明顯髒污、破損。                 |
|      |            | E   | 車輛內裝建議整理或是泡水車。                  |
| 修復痕跡 | 無修復痕跡      |     | 車體結構無受損。                        |
|      | 有          | 輕損  | 車體骨架之前端或尾端有損傷或修復痕跡。             |
|      |            | 中損  | 車體骨架有損傷或修復痕跡。                   |
|      |            | 重損  | 車體骨架有明顯修復痕跡或熔接更換。               |
| 引擎機件 | 引擎及電機類測試狀態 | 正常  | 引擎及電機測試正常。                      |
|      |            | 需維修 | 引擎及電機測試異常。                      |
| 電瓶電壓 | 電瓶電壓測試數據   | V   | 靜態電壓參考值約為11V以上,電瓶電壓測試不代表電瓶健康狀況。 |
| 冷氣溫度 | 冷氣出風口溫度    | °C  | 冷氣出風口溫度正常值為5-7度。                |



### 注意事項與服務條款

- 車輛車況鑑定皆採用目視檢測與經驗判斷，配合引擎發動做靜態鑑定並無拆裝引擎、變速箱與車輛零件之檢查，如目視檢測發現車輛結構受損或疑似泡水痕跡，後續動作將有部分飾板零組件拆裝做深入鑑定之判斷。
- 汽車引擎、變速箱、電機、電子、消耗性零件不在鑑定範圍。
- 汽車診斷儀器用來讀取車輛現況故障碼使用，提供車輛訊息與詳細資料參考之依據不作為零件保固保證之賠償。
- 車輛里程正確性以當日實車現況為主不做里程數保證，為提升里程正確性本公司備有專業汽車診斷儀器，用來讀取車輛現況公里數做為參考之依據。
- 引擎室機能件滲、漏油皆以當日現況目視方式進行註記，並不代表日後無滲、漏油之情形發生，鑑定過程中發現引擎機件不良或故障，經告知後本公司不負擔損壞賠償責任。
- 鑑定車輛時如發現重大事故如：車體主結構切割接合，車身號碼或引擎號碼重新切割打刻違法之情形，本鑑定公司將不核發車輛報告書，由於鑑定服務已完成恕不退款。
- 車輛鑑定報告書僅提供參考，不作為法律訴訟之文件證物。
- 如發現鑑定結果與實際車況不符時，請於3天內或行駛未超過50km內安排重新鑑定。

